





| | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Categoria | II Attrezzature di interesse comune | | Tipo | 1 - Asilo nido | |
| Identificativo: | 1 | Denominazione servizio: | Asilo nido "L'Albero Grande" | | |
| Localizzazione ecografica: | Frazione di Giussano - via Milano n. 90 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 18 - mappale n. 105 | | | | |
| Estratto ortofotocarta: | | | Estratto carta aerofotogrammetrica | | |
|  | |  | | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | | | | | |
|  | |  | | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | mq. 2.857 | | |
| N. utenze | | | n. 41 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | | mq. 743 | Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | | mq. 190 |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | mq. 2.168 | | |
| Anno di costruzione | | | 1975 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | Buono | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | Buono | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | Sì | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | | No | Presenza di parcheggi nelle vicinanze | | Sì |
| Proprietà immobiliare | | | Comune | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | Comune | | |
| Grado di fruibilità | | | 100% | | |
| Grado di accessibilità | | | Buono | | |
| Carenze note in termini di: | x | Spazi - specificare:..... | | Lista d'attesa sempre attiva | |
| | | Servizi - specificare:..... | | | |
| | | Manutenzione - specificare:..... | | | |
| | | Limitazione utenze - specificare:..... | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | Zona per attrezzature pubbliche e di uso pubblico a livello comunale | | | | |
| Zona omogenea di Prg adottato: | Zona per attrezzature pubbliche / standard comunale per la residenza | | | | Area n: |
| Destinazione indicata: | Istruzione, parco/gioco/sport | | | | 105 |