

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|------------|
| Categoria | II Attrezzature di interesse comune | | Tipo | 4 - Attrezzature sociali, assistenziali, religiose, associazioni, volontariato | |
| Identificativo: | 35.2 | Denominazione servizio: | “Club Alpino Italiano”, Gruppo fotografico “Alberto da Giussano” e Patronato ACLI | | |
| Localizzazione ecografica: | Frazione di Paina - via Manzoni n. 1 | | | | |
| Localizzazione catastale: | Foglio n. 24 - mappale n. 138 | | | | |
| Estratto ortofotocarta: | | | Estratto carta aerofotogrammetrica | | |
|  | |  | | | |
| Immagine fotografica del servizio descritto | | | | | |
|  | |  | | | |
| Superficie fondiaria di pertinenza | | | mq. 448 | | |
| Dimensione spazi interni utilizzabili (Slp) | | | mq. 448 | | |
| Dimensione spazi accessori di pertinenza (Snr) | | | mq. 0 | | |
| Dimensione spazi aperti di pertinenza | | | mq. 0 | | |
| Anno di costruzione | | | 1910-1920 | | |
| Stato di conservazione dell'immobile | | | Buono | | |
| Stato di conservazione delle strutture | | | Buono | | |
| Spazi aperti pertinenziali | | | No | | |
| Presenza di parcheggi di uso esclusivo | | | No | | |
| Presenza di parcheggi nelle vicinanze | | | Sì | | |
| Proprietà immobiliare | | | Comune | | |
| Gestione del servizio a cura di | | | Privato - associazioni autonome | | |
| Grado di fruibilità | | | 100% | | |
| Carenze note in termini di: | | Spazi - specificare:..... | | | |
| | | Servizi - specificare:..... | | | |
| | | Manutenzione - specificare:..... | | | |
| | | Limitazione utenze - specificare:..... | | | |
| Zona omogenea di Prg vigente: | Zona per attrezzature pubbliche e di uso pubblico a livello comunale | | | | |
| Zona omogenea di Prg adottato: | Zona per attrezzature pubbliche / standard comunale per la residenza | | | | Area n: |
| Destinazione indicata: | Interesse comune | | | | 194 |

